## GUITAXANE

### Peinture pour façades à base de résines acryliques et polysiloxanes d'aspect mat













**DESTINATION** 

Pour la protection et la décoration des façades neuves et anciennes

**QUALITÉS DOMINANTES** 

Aspect mat absolu des matériaux minéraux

• Forte porosité permettant une bonne respirabilité du support

Faible encrassement

• Grande résistance du film à l'encrassement atmosphèrique et aux intempéries

**TEINTES** 

Blanc, 1170 teintes de la liasse Chromatic® et 250 teintes de la liasse Chromatic®

Façade

**ASPECT** 

Mat

7 à 9  $m^2/l$ , soit 4 à 5,5  $m^2/kg$  sur fonds lisses **RENDEMENT** 

CONDITIONNEMENT 3 et 15 litres

**DENSITÉ MOYENNE** 1,53 (± 0,05) à 20 °C

47% (± 2%) **EXTRAIT SEC EN VOLUME** 

TEMPS DE SÉCHAGE (23 °C et 50% Humidité Relative) • Sec au toucher : 1 heure • Recouvrable : 6 à 12 heures

MATÉRIEL D'APPLICATION

**DILUTION** 

 Brosse et rouleau polyamide texturé 18 mmm • Sur fonds lisses : 1<sup>re</sup> couche 5%, 2<sup>e</sup> couche pure

NETTOYAGE DU MATÉRIEL Eau

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.quittet.com





## **GUITAXANE**

# Peinture pour façades à base de résines acryliques et polysiloxanes d'aspect mat

### Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Subjectiles	Travaux préparatoires	Impressions	Finition extérieure*
Enduits de liants hydrauliques neufs, sains, secs, propres Bétons bruts, neufs, sains, secs, propres	<ul> <li>Egrenage</li> <li>Brossage</li> <li>Dépoussièrage</li> <li>Lavage machine sous pression</li> <li>Séchage complet</li> </ul>	• 1 couche de GUITAXANE dilué à 5%	• 1 à 2 couches de GUITAXANE
Enduits , bétons et dérivés anciens non peints Anciennes peintures présentant une pulvérulence résiduelle	<ul><li>Nettoyage</li><li>Brossage</li><li>Lavage machine sous pression</li><li>Séchage complet</li></ul>	<ul> <li>1 couche de GUITTEX FIXATEUR ou</li> <li>1 couche de GUIOFIX</li> </ul>	• 2 couches de GUITAXANE
Anciennes peintures adhérentes et non pulvérulentes	<ul><li>Nettoyage</li><li>Brossage</li><li>Lavage machine sous pression</li><li>Séchage complet</li></ul>	• 1 couche de GUITAXANE dilué à 5%	• 1 à 2 couches de GUITAXANE
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul> <li>Mise à nu du support par décapage intégral</li> <li>Rinçage soigné par lavage sous pression</li> <li>Séchage complet</li> </ul>	• 1 couche de GUITECH	• 2 couches de GUITAXANE

<sup>\*</sup>Les teintes foncées du Chromatic® Façade doivent être réalisées avec la technologie "Outside Unlimited Colors" pour obtenir un coefficient d'absorption <0,7. Une sous-couche blanche est nécessaire avant application des couches de finition.

### Ohservations

Consulter les fiches techniques GUITTEX FIXATEUR, GUIOFIX et GUITECH. NOTA En cas de contamination biologique : utiliser PPG SOLUTION AL. GUITAXANE ne doit pas être appliqué dans les conditions suivantes : **ATTENTION** • par temps de pluie, de gel, de brouillard ou d'humidité relative à 80% • sur support gelé, givré ou d'humidité supérieure à 5% en masse • sur des supports dont la température superficielle est ≤ 5 °C ou ≥ 35°C • en plein soleil ou par vent fort. NF T 36-005 : Famille I, classe 7b2/10c **NORMALISATION** XP T 34-722 : classe D2 NF EN 1062-1 : E<sub>3</sub> V<sub>2</sub> W<sub>3</sub> A<sub>n</sub> Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c): 40 g/l (2010) CLASSIFICATION Ce produit contient maximum 15 g/l COV COV Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants **CONSERVATION** 24 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité **HYGIÈNE ET** Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité

 $Fiches\ techniques\ disponibles\ sur\ le\ site\ Internet\ www.guittet.com$ 

disponible sur le site www.quickfds.com



**SÉCURITÉ**